INFORMATIONS PRODUIT MARS 2016

FRESCOLITHE METALLICS

DESCRIPTION

Peinture de haute qualité, à effet métallique, à base d'eau et de dispersion d'acrylate.

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs puissantes à opacité élevée.
Odeur faible et exempt de solvant.
Sèche très vite, alors plusieurs couches possible dans une journée.
Résistant au lavage.
Pour intérieur.

APPLICATION

Après un prétraitement adapté, convient aux applications sur différents supports tels que plâtre, maçonnerie, panneaux de plâtre, de fibres durs et de laine de bois, béton, crépi et papier peint en fibre de verre.

TEINTES

235 (voir nuancier Neverlak 8000).

BRILLANCE

Satiné.

CONDITIONNEMENT

4 et 10 kg.

DONNÉES DE BASE

Déterminé à 23°C et 50% H.R.

Densité	: 1,2 kg/dm³.
Hors poussière	: après env. 1 heure.
Sec	: après env. 2 heures.
Recouvrable	: après env. 4 heures.
Conservation	: 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec.
C.O.V.	: classe A/a. 30 g/l (2010). contient max. 5 g/l.

RENDEMENT THÉORIQUE

7 - 9 m²/kg sur un support serré, lisse et non absorbant.

RENDEMENT PRATIQUE

Dépendant de l'application et de la nature et structure du support.

MISE EN OEUVRE	Méthode d'application	: de préférence au pistolet : airmix. pression pompe: à partir de 50 bar. pression compresseur : 3 - 4 bar. buse: 4/13. : pistolet de peinture à l'air. pression: 3 - 4 bar. ouverture gicleur: 1,5 - 2 mm. : pistolet HVLP: pression: 3 - 4 bar. gicleur: 1,8 mm. : application à la brosse ou au rouleau (nylon) est possible. A cause de l'effet métallique et de la brillance, des traces d'application seront possibles. En appliquant au rouleau, toujours terminer en roulant dans la même direction.
	Condition d'application	: support et température ambiante au-dessus de 5°C. : humidité relative max. 85%. : assurer une ventilation adaptée.
	Dilution	: 10% max. à l'eau.

CONDITION DU SUPPORT

Le support doit être sec et exempt d'impuretés, graisse et de cire.
Supports très absorbants: imprégner avec Putop Imprégnation.
Après imprégnation éventuelle: prétraiter le support avec Putop Supreme dans une teinte correspondante au Frescolithe Metallics.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau, immédiatement après usage.

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter
Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.
En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.